

Little Giant HyperLite

Cable Hook / V-Bar Assembly 26957 - Montage- und Gebrauchshinweise

Wichtig: Dieses deutsche Hinweisblatt fasst die öffentlich verfügbaren Hersteller-/Händlerhinweise zusammen. Die von Ladder Products verlinkte Bildanleitung zeigt die CLAW-Ausführung; laut Händler sind die Montageprinzipien für Art. 26957 gleich. Bei Abweichungen haben die Originalunterlagen des Herstellers Vorrang.

1. Passend für

Die Baugruppe 26957 ist für Little Giant HyperLite und HyperLite SumoStance Ausziehleitern mit grünen Holmen vorgesehen. Vor der Montage Breite und Passform an der vorhandenen Leiter prüfen.

2. Lieferumfang

- 1 x gummierte Cable-Hook / V-Bar Baugruppe 26957
- Befestigungsmaterial je nach Ausführung: Nieten sowie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
- Die CLAW-Anbaukomponente ist bei Art. 26957 nicht enthalten.

3. Montagehinweise

Vor dem Festziehen empfiehlt der Händler, Schrauben und Muttern leicht mit WD-40 bzw. geeignetem Schmiermittel zu benetzen. Befestigungen nicht übermäßig festziehen.

Die Baugruppe muss gerade, spannungsfrei und fest am vorgesehenen Leiterbereich sitzen. Alle Befestigungspunkte müssen vollständig montiert sein. Nach der Montage Funktionsprüfung durchführen und vor jedem Einsatz auf lockere Teile, Risse, Verformungen oder beschädigte Gummiauflagen kontrollieren.

Bei Unsicherheit zur korrekten Positionierung oder Befestigungsart die Original-Bildanleitung bzw. den Hersteller kontaktieren.

4. Verwendung der Cable Hooks / CLAW-Prinzipien

1. Kabelhaken in die Arbeitsposition nach vorn schwenken.
2. Leiter sicher halten und nur so weit ausziehen, dass der obere Leiterbereich knapp über der vorgesehenen Leitung / dem Strang steht.
3. Leiter langsam absenken, sodass Leitung bzw. Strang sauber in die Haken / CLAW-Führung einläuft.
4. Leiterwinkel einstellen. Der Hersteller nennt für Anlegeleitern einen Zielwinkel von etwa 75,5 Grad. Rung Locks müssen vollständig eingerastet sein und die Füße auf festem Untergrund stehen.
5. Erst nach vollständiger Stabilisierung aufsteigen. Vorgaben zu persönlicher Absturzsicherung, Gurt und Verbindungsmittel beachten.

5. Lösen / Abbau

1. Leiter vollständig verlassen.
2. Leiterfuß näher zur Wand / zum Auflagepunkt bringen, bis die Leiter nahezu senkrecht steht.
3. Oberen Leiterbereich vorsichtig vom Strang wegführen und die Leiter kontrolliert absenken.

4. Kabelhaken wieder in die Transport-/Lagerposition schwenken.

5. Leiter nicht mit ausgezogenem Verbindungsmittel lagern.

6. Sicherheitswarnungen

- Anleitung vor Verwendung vollständig lesen.
- Nur an einer technisch einwandfreien und für die Baugruppe vorgesehenen Leiter verwenden.
- Keine beschädigten, verbogenen oder unvollständig befestigten Bauteile benutzen.
- Herstellerangaben der Leiter sowie alle Vorgaben zu Absturzsicherung und elektrischen Gefahren beachten.

Quellen: Little Giant Ladder Systems, CLAW Instructions 58177 v3 6.13; Ladder Products LLC, Produktseite „Little Giant HyperLite Cable Hook V Bar Assembly 26957“ und verlinkte Installationshinweise.

Original-Hersteller-PDF: cdn.littlegiantladders.com/documents/210/58177_v3_6.13_claw_use_instruction_sheet.pdf